



VKF Anerkennung Nr. 32693

Inhaber /-in

Gyso AG
Steinackerstrasse 34
8302 Klotten
Schweiz

Hersteller /-in

-

Gruppe

107 - Dampfbremsen, Dämmschutzschichten, Unterdachbahnen, Kaschierungen von
Wärmedämmschichten

Produkt

GYSO-VAP VS-18

Beschreibung

Dampfbremse aus PE und PP, RD=208kg/m³, D=0,4mm

Anwendung

RF2

Unterlagen

TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '408301-23-0138-02' (17.04.2023)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Brandkennziffer 5.3

Gültigkeitsdauer

31.12.2028

Ausstellungsdatum

07.09.2023

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Daniel Eising